



Eesti Liikluskindlustuse Fond Eesti Kindlustusseltside Liit

BTA Insurance Company SE Eesti filiaal ☐
ERGO Kindlustuse AS ☒
Gjensidige Baltic AAS Eesti filiaal ☐
If P&C Insurance AS ☐
Inges Kindlustus AS ☐

QBE Insurance (Europe) Limited Eesti filiaal ☐
RSA Kindlustus (Codan Forsikring A/S Eesti filiaal) ☐
Salva Kindlustuse AS ☐
Seesam Insurance AS ☐
Swedbank P&C Insurance AS ☐

SÕIDUKIKAHJU HÜVITISE TAOTLUS

Palun hüvitada kahjujuhtumi läbi tekkinud kahju
liikluskindlustuse lepingu alusel ☒
sõidukikindlustuse lepingu alusel ☐

Sõiduki omanik

Ees- ja perekonnanimi / nimetus Lauri Potsepp

Isiku- või registrikood 37508220402

Esindaja

Isikukood

E-post naidis@testisik.ee

Telefon 123 4567

Postiaadress Mustamäe tee 46, Tallinn 10621

Kahjujuhtum

Toimumise koht Mustamäe tee ja Linnu tee ristmik, Tallinn

Aeg 07.10.11, 14:00

Tänav (maja nr), tee, ristmik, asula; maantee, km, maakond

Kuupäev, kellaaeg

Osalenud sõidukid ja isikud

Minu
sõiduk
(A)

Subaru Legacy

000AAA

Mark ja mudel

Reg. märk

Liiklusõnnetuse põhjustaja ☐

Lauri Potsepp

123 4567

37508220402

Juhi nimi

Telefon

Isikukood

Teine
sõiduk
(B)

VW Golf

000000

Mark ja mudel

Reg. märk

Liiklusõnnetuse põhjustaja ☒

Toomas Pajo

111 4567

37608220404

Juhi nimi

Telefon

Isikukood


Politseile teatatud: Jah ☐ Ei ☒

Politsei käis sündmuskohal: Jah ☐ Ei ☒

Lühikirjeldus

VW sõitis foori punast tuld eirates ristmikule ja põrkas kokku mööda Mustamäe teed linna poole sõitva Subaruga. Subarul oli sõidu eesõigus, fooris põles roheline tuli.
Osapooled täitsid liiklusõnnetuse kohal teate liiklusõnnetusest. VW juht tunnistas oma eksimust ning tunnistas end liiklusõnnetuse toimumises süüdi.

Juhtumi skeem (sõidukite, muude esemete asukohad, tänavate nimetused jmt)



Kahju

Juhtumi tagajärjel tekkinud kahju kirjeldus

Subaru parempoolne külg (uks ja poritiib) alates esiuksest on vigastatud, parempoolne esiratas on nihkunud mootori poole. A-piilar, uksepost ei ole vigastatud.

Hüvitis palun maksta

vara taastajale



kahjustatud isikule



kahjustatud isiku pangakonto ja pank

Muud asjaolud, sh näiteks tunnistajad ja nende kontaktandmed vmt.

Hüvitise taotlusele on lisatud liiklusõnnetuse kohal täidetud teade liiklusõnnetusest.

Liiklusõnnetusel ei olnud pealtnägijaid.

Kas sõiduki juht oli liiklusõnnetuse ajal alkoholi- või narkojoobes; tarbis alkoholi või narkootikume peale liiklusõnnetust ja enne liiklusõnnetuse vormistamist.

jah ☒

ei ☐

Teadmiseks

Kindlustusandjal on õigus juhtumiga seotud isikutelt küsida täiendavat teavet.

Kui sama juhtumiga seoses on kannatanul muid kindlustuslepingust tulenevaid nõudeid kindlustusandja vastu, siis tuleb esitada eraldi nõue kindlustusandjale. Muud nõuded on näiteks isikukahju nõuded, isiklike esemete kahju nõuded vmt.

Käesolev vorm on koostatud Eesti Liikluskindlustuse Fondi ja Eesti Kindlustusseltside Liidu poolt. Vorm on mõeldud sõidukikahju hüvitise taotlemiseks kahjust teatamisel kindlustusandja koostööpartneriks olevale autoremondiettevõttele.

Sõiduki omanik või tema esindaja

Kinnitan, esitatud andmete õigsust.

Annan kindlustusandjale nõusoleku saada kolmandatelt isikutelt teavet, mis on vajalik kindlustuslepingu täitmise kohustuse või täitmise ulatuse kindlakstegemiseks.

Allkiri

08.10.2011

Kuupäev